

Genser | Акт осмотра автомобиля с пробегом № 03997-74 от 27.10.2014

Дилерский центр Ясенево-GM
 Менеджер Цуканов Г. А.
 Поставщик Воинова Дарья Александровна

Общая информация по автомобилю

Марка, модель ТС: SUZUKI, Jimny

Номер ПТС:

Модификация: 1.3 Wagon AWD AT

Дата ПТС: 25.10.2014

Наименование (тип ТС):

ПТС выдан:

Идентификационный номер (VIN): JSAFJB43V00400942

Шасси (рама): отсутствует

Кузов (№):

Объем двигателя (л): 1.30

Модель, № двигателя:

Тип двигателя: Бензиновый

Цвет кузова: белый

Трансмиссия: АТ

Пробег (км.): 84900

Тип привода: Полный

Год выпуска: 2008

Мощность двигателя, л.с. 85

Дополнительная информация:

Один владелец. Приобретался и обслуживался у официального дилера

Комплектность документов/ключей

№ п/п	Наименование
1	Паспорт транспортного средства (оригинал)
2	Регистрационные государственные знаки
3	Свидетельство о регистрации транспортного средства
4	Сервисная (гарантийная) книжка
5	Комплект ключей зажигания (ключи / брелки дистанционного управления)

Комплектация

1	ABS (антиблокировочная тормозная система)	10	Подушки безопасности: Фронтальные
2	CD-проигрыватель	11	Противотуманные фары
3	Автоматизированная	12	Усилитель руля
4	Запасное колесо	13	Цвет салона темный
5	Зеркала заднего вида: С электроприводом	14	Центральный замок
6	Ковры в салоне	15	Электронная противоугонная система
7	Кондиционер	16	Датчики парковки: Задние
8	Обивка салона ткань	17	Электростеклоподъемники: Передние
9	Передние сидения: С подогревом (Подогрев водительского сиденья)	18	Колеса - Основной комплект: Стальные диски (Bridgestone 205/70 R15 (летняя)), Дополнительный комплект: Комплект резины (Bridgestone 205/70 R15 (зимняя резина))

Проблемы, выявленные по результатам осмотра салона

Проблемы, выявленные по результатам внешнего осмотра кузова и кузовных элементов

1	Дверь передняя левая (Скол)	6	Бампер передний (Царапина)
2	Крыло переднее левое (Окрас)	7	Крыло заднее правое (Царапина)
3	Стекло ветровое (лобовое) (Скол)	8	Крышка багажника (Скол)
4	Капот (Скол)	9	Бампер задний (Царапина)
5	Фары передние (Трещина)	10	Крыло заднее левое (Скол, Окрас)

Обнаружены проблемы по итогам следующих проверок:

Стоимость устранения повреждений*

№ п/п	Наименование недостатка	Наименование запасных частей	Виды работ
1	на момент диагностики неисправностей нет	-	-

ИТОГО окончательная стоимость автомобиля**

397 500.00 руб.

С учётом компенсации за диагностику автомобиля

Подпись сотрудника

/Цуканов Г. А./



Дата осмотра 27.10.2014
Время осмотра 15.15

М.П.

Подпись поставщика



Воинова Дарья Александровна/

*Стоимость ремонтных работ действительна при условии реализации автомобиля посредством ДЦ «Форд Ясенево», либо других ДЦ компании Genser.

**действительна в течение 5 (пяти) дней при соблюдении следующих условий:

- пробег не более 500 км. с даты текущего акта осмотра автомобиля;
- отсутствие повреждений и/или изменений технического состояния автомобиля по сравнению с состоянием на дату текущего акта осмотра автомобиля.